

Szám:44.549/2005.

**Tájékoztató
a közterületi játszóterek felülvizsgálatának eredményéről, javaslat a
további feladatokra**

Tisztelt Közgyűlés!

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 2005. 06. 30.-i határidővel kötelezővé tette a játszóterek felülvizsgálatának elvégzését. A rendelet értelmében a felülvizsgálatnak az MSZ EN 1176, valamint az MSZ EN 1177 számú szabványoknak való megfelelés ellenőrzésére kell kiterjednie, a felülvizsgálatot a minisztérium engedélyével rendelkező akkreditált szervezetnek kell elvégeznie.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 25/2005. (II.15.) Öh. számú határozatával elfogadta a játszóterek létesítéséről és fenntartásáról szóló koncepciót, melyben jeleztük a felülvizsgálatok elvégzésének szükségességét.

A felülvizsgálathoz szükséges forrást a 2005. évi költségvetés elfogadásával a Közgyűlés biztosította, a feladatok elvégzésének koordinálásával és lebonyolításával a VGÜ Kft-t bízta meg.

Közbeszerzési eljárást követően a KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft (továbbiakban: Kft.) kapott megbízást a felülvizsgálatok elvégzésére, valamint a felülvizsgálat eredményei alapján a szükséges beavatkozásokra vonatkozó szakértői javaslat elkészítésére.

1. A felülvizsgálat eredménye

A vizsgált játszótéri eszközök minősítését az 1. sz. melléklet tartalmazza, „súlyosan balesetveszélyes”, „balesetveszélyes”, „nem megfelelő” és „megfelelő” bontásban.

A vizsgált eszközök 62,2%-a nem megfelelő, 14,5%-a balesetveszélyes és súlyosan balesetveszélyes, 23,3%-a megfelelő minősítést kapott.

A megfelelőnek minősített eszközök kifejezetten játszóeszközök és utcabútorok (pad, asztal, ping-pong asztal, stb.)

2. A játszótéri eszközökre vonatkozó általános megállapítások

2.1. Ütéscsillapító talajok

A szabvány szerint minden 1 méternél nagyobb szabadesés magasságú játszótéri eszköznél – így hinta, mérleghinta - a teljes ütköző felületen (az eszköz alapterülete + körben 1-1,5 m) ütéscsillapító talajnak kell lennie 50 cm vastag, mosott homok alkalmazásával. Az 1 m-t meg nem meghaladó szabadesés magasság esetén ütéscsillapító talajként a kaszált gyeper is megfelelő.

A 60 cm alatti szabadesés magasság esetén nem szükséges ütéscsillapító talaj.

2.2. Játszóeszközök alapozása

Az ellenőrzött eszközök rendre előforduló hibája, hogy alapozásuk, azaz beton alaptestük kiáll a talajból. Ez balesetveszélyes, feltétlen intézkedést igényel. A szabvány egységesen 20 cm vastagságú ütéscsillapító takarást ír elő az alaptestek síkja felett.

2.3. 3 év alatti gyermekek feljutása az eszközökre

A 60 cm-nél magasabb, mellvéd nélküli eszközöket csak 3 év feletti gyermekek használhatják, ezért a 3 év alatti gyermekek feljutását az eszközre meg kell akadályozni.

2.4. Fa anyagú játszóeszközök

A fa anyagú játszóeszközökön előforduló gyakori hibák a felületen kialakuló, általában hosszirányú repedések, amelyek a játszóeszköz állékonyságát, teherbírását még nem befolyásolják kedvezőtlenül, de sérülést okozhatnak (szálkázódás, ujjbeszorulási helyek, stb.)

2.5. Homokozók

A beton anyagú homokozószegélyek töredezettek, élesek, a faanyagúak szálkásak, korhadtak, a farönkök között lévő hézagok nem megfelelő méretei miatti ujjbeszorulási helyek veszélyt jelentenek.

2.6. Hinták

A lengőhinták jellemző hibái:

☞ egy állványon belül a szabványtól eltérő darabszámú hinta (pl.: 3db),

☞ a hintaülőkék közötti, illetve a hintaülőke és az állvány közötti biztonságos távolság nem megfelelő,

- ☞ a felfüggesztő láncok nyílása nem megfelelő, ujjbeszorulási helyek képződnek (láncszemek mérete $8,6\text{mm} < 12\text{mm}$ között nem megfelelő),
- ☞ a hintaülőke ütécscillapítása (anyagszerkezete és kialakítása) nem megfelelő,
- ☞ a hintaülőke és a támla közötti távolság fejbeszorulási helyet képez,
- ☞ a fém hintaállványok esetenként szilárdságot csökkentő mértékben foltokban korrodáltak, felületkezelésük hiányos,
- ☞ az ütécscillapítás a talajon nem megfelelő.

2.7. Mászókák

A fémcsőből készült mászókák típushibái:

- ☞ fejbeszorulási helyek képződnek a létrafokok között,
- ☞ a mászóka esési terébe az eszköz alkatrészei beleérnek (gömb, rakéta),
- ☞ az ütécscillapítás a talajon nem megfelelő.

A mászókák belső esési terében lévő csillapítatlan ütköző helyek, fejbeszorulási helyek miatt súlyosan balesetveszélyesek, bontásuk azonnal szükséges.

2.8. Csúszdák

A csúszdák egyedi játszóeszközként és más játszóeszközökkel együtt kombinált játszóeszközökként vannak jelen a játszótereken. Az önálló játszóeszközök régebbi telepítésű csúszdáinál gyakori és súlyos hibák:

- ☞ a nem megfelelő méretezésű állvány kialakítás, ahol fej-, és testbeszorulási helyek keletkeznek,
- ☞ balesetveszély forrása a beülési hely és a csúszdatestek kapcsolódásánál lévő ruházatbeszorulási helyek előfordulása,
- ☞ telepítési hiba, a csúszdák részben vagy egészen a homokozóban vannak elhelyezve,
- ☞ a homokozásra alkalmas bányahomok minősége ütécscillapításra nem megfelelő,
- ☞ az ütécscillapító talajréteget az esési térbe nyúló szegéllyel építették.

A csúszdák nem érkezhettek homokozóba, mert a homokban játszó gyerekek a csúszó gyerek esési terébe kerülhetnek.

A csúszda és a homokozó két külön funkciójú eszköz, amelyekre a szabvány szerint különböző biztonságtechnikai előírások érvényesek. Szétválasztásuk elengedhetetlen. A csúszdák elavultak, bontásuk azonnal szükséges.

2.9. Mérleghinták

A mérleghintáknál megállapított hibák:

- ☞ a hinta alatti ütközők nem szabványos kialakításúak, hiányoznak, nem megfelelő méretűek vagy elhelyezésük hibás, fej- és lábbeszorulási helyek keletkezhetnek,
- ☞ az ülés alatti szabad magasság nem éri el a minimum 230 mm-t vagy az ütés csillapító hatás nem elégséges,
- ☞ a billenő szerkezet kialakítása miatt a tengelynél illetve az ülések alatt ujjbeszorulási helyek képződnek,
- ☞ a tartószerkezeten elhelyezett több hinta esetén (2, 4,) az egymás mellett elhelyezett hinták között nem megfelelő távolság miatt az esési terek fedik egymást,
- ☞ a kapaszkodóknál a formakialakításból adódóan fejbeszorulási helyek képződnek,
- ☞ ülőfelület dőlésszöge nem megfelelő,
- ☞ hinta ülőfelülete tartószerkezet állapota nem megfelelően karbantartott,
- ☞ a billenőszerkezet tengelytől való oldalirányú kitérése a megengedettnél nagyobb.

2.10. Forgóhinták

A forgóhintáknál megállapított gyakori hibák:

- ☞ a szerkezeti részek állapota hibás (pl.: kiálló, fedetlen csavarvégek),
- ☞ ülőkék korhadtak hiányosak,
- ☞ ülőke ütés csillapítása nem megfelelő,
- ☞ hinta átmérő nagyobb a megengedettnél,
- ☞ forgási sebesség nem kontrollálható,
- ☞ fejbeszorulási hely az ülőlap és a háttámlája között,
- ☞ esési tér méretei nem megfelelőek (pl.: korlátok nem megfelelő elhelyezéséből adódóan),
- ☞ tartótengely függőlegeshez viszonyított dőlésszöge nem megfelelő,
- ☞ ütés csillapító talaj állapota kifogásolható, gondozatlan, hiányos, tömörödött.

A biztonság érdekében a forgóhinták azonnali lebontása javasolt.

3. Intézkedési javaslat

Az 1. sz. mellékletben megadtuk játszótéri eszközöknél a Kft. által elvégzett felülvizsgálat minősítési eredményét, ugyanitt kalkuláltuk a 2005. évben szükségessé váló balesetveszélyes és súlyosan balesetveszélyes eszközök bontási költségét is.

- A bontási költség a játszótéri eszköz elbontását, elszállítását, valamint az eszköz helyének tereprendezését tartalmazza.

A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerint a nem megfelelőnek minősített játszótéri eszközök 2008. 12. 31-ig használhatók, azonban egy-egy játszótéri eszköznél az időközben esetlegesen kialakuló balesetveszély azonnali elhárítása miatt ezek használatát is - további lebontásokkal - meg kell akadályozni.

A balesetveszélyes játszótéri eszközök 2005. évi bontása után fennmaradt még használható, de nem megfelelő játszótéri eszközök hosszú távon történő fenntartása sem indokolt és nem is biztosítható, ezért a 2. sz. mellékletben lakóközrizenként javasolnánk játszóterek megtartását azok átalakításával, illetve a szabványnak megfelelő korszerű, új játszótéri eszközök telepítésével. A melléklet a rendelet értelmében az egyes játszóterek átalakítására, valamint a játszóterek nagyságára, korosztály szerinti kialakítására vonatkozó javaslatot, valamint azok költségeinek kalkulációját 2008. 12. 31-ig tartalmazza.

A további döntés és tervezés megkönnyítése céljából költségbecslést csatoltunk egy-egy kicsi, közepes és nagy játszótér kivitelezéséhez.

4. Játszótéri eszközök fenntartása

A 78/2003. (XI.27.) GKM sz. rendelet, valamint az MSZ EN 1176-7 sz. szabvány a játszótéri eszköz fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat.

Az eszköz felülvizsgálatát évente legalább egyszer, 2009-től legalább kétfévente kijelölt szervezettel el kell végeztetni.

A tulajdonosnak, illetve üzemeltetőnek ezen felül a rendelet hatályba lépését követően (2004-től) ellenőrzési és karbantartási tervet kell készíteni – csatolt minta szerint -, majd ennek megfelelően az alábbi ellenőrzéseket kell végezni:

- Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel (naponta folyamatosan)

A szemmel látható veszélyforrások felismerésére és elhárítására terjed ki.

- Operatív ellenőrzés (1-3 havonta)

Olyan részletes ellenőrzés, amely a berendezés stabilitásának és működésének a felülvizsgálatára terjed ki, különös tekintettel a bárhol fellépő kopásokra.

- Éves átfogó ellenőrzés (max. 12 havonta)

A berendezés, az alapok és a felületek általános üzembiztos állapotának felülvizsgálatára, valamint az időjárási hatások, rozsdásodás, korrózió okozta biztonságra veszélyes hatásainak megállapítására terjed ki.

A fenntartás költségigényével a fenntartandó játszótéri eszközök és játszóterek alapján 2006-ra kalkulálni kell. A játszóterek, illetve játszótéri eszközök folyamatos fenntartása a jogszabály szerint megnövekedett feladatok miatt éves szinten 12.200 eFt-ot tesz ki.

Az eredeti parkfenntartási előirányzat nem biztosítja a játszóterek, illetve eszközök megnövekedett fenntartási ráfordításának teljes fedezetét, ezért a 2006.évi előirányzat tervezésénél 5.700 eFt összegű többletráfordítással is kalkulálni kell.

A fenntartási költségek csökkentése céljából keressük a civilszervezetekkel, lakásszövetkezetekkel való együttműködés lehetőségeit is, azonban megjegyezni kívánjuk, hogy az általuk átvett játszóterek üzemeltetése tekintetében ugyanolyan felelősséggel tartoznak, mint a jelenlegi üzemeltető, illetve a tulajdonos.

Tisztelt Közgyűlés!

A kialakult balesetveszély mielőbbi elhárítása érdekében kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében az 1. sz. mellékletben jelölt, súlyosan balesetveszélyes, balesetveszélyes játszótéri eszközök bontását rendeli el, melynek költségeire az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) Ör.sz. rendelet 2.sz. mellékletében, az V. Polgármesteri Hivatal fejezet, 1.Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím, 5. Felújítás előirányzat csoport 4.Őrhegy út felújítása kiemelt előirányzatából 1.502 eFt-ot biztosít, mely összeggel a parkfenntartás előirányzatát megemeli.A Közgyűlés elrendeli továbbá az 1.számú mellékletben jelölt nem megfelelőnek minősített és a határidőre szabványossá át nem alakított játszóterek elbontását.

Felelős: Puszta Béla polgármester

Bodnár Benedek VGÜ Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: Súlyosan balesetveszélyes és balesetveszélyes játszótéri eszközök esetén: 2005.december 31.

Nem megfelelő játszótéri eszközök esetén: 2008.december 31.

2. A nem megfelelő minősítést kapott de nem balesetveszélyes játszótéri eszközökön az átalakítások vagy bontások elvégzéséig a használók figyelmét fel kell hívni a szabványnak való nem megfelelés tényére figyelem felkeltő táblák kihelyezésével. A táblák elkészítésének költségeire a Közgyűlés az önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 4/2005.(II.15.) Ör.sz. rendelet 2.sz. mellékletében, az V. Polgármesteri Hivatal fejezet, 1.Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím, 5.Felújítás előirányzat csoport 4.Örhegy út felújítása kiemelt előirányzatából 1.000 eFt-ot biztosít, mely összeggel a parkfenntartás előirányzatát megemeli.

Felelős: Pusztai Béla polgármester
Bodnár Benedek VGÜ Kft. ügyvezető igazgató

Határidő: 2005. december 31.

3. A Közgyűlés a 2006-2008. években a játszótérek átalakítására és szabványossá tételére vonatkozó 2. sz. mellékletben foglalt szakmai javaslattal egyetért. A Közgyűlés az egyes játszótérek és játszótéri eszközök átalakításáról, felújításáról a pénzügyi lehetőségek függvényében a tárgyévi költségvetésében dönt.

Felelős: Pusztai Béla polgármester

Határidő: értelemszerűen

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a megmaradó játszótérek és játszótéri eszközök éves fenntartási kötelezettségei teljesítésére a többletfeladat ellátásához 2006. évben parkfenntartási előirányzaton belül 11.200 eFt költségvetési forrást biztosít.

Felelős: Pusztai Béla polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2005. október 28.

S. Horváth Zsuzsanna
irodavezető

Bodnár Benedek
ügyvezető igazgató

1. VÁLASZTÓKÖRZET

1. Játszótér

Somoskő

Percel Mór út

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
	összesen:	

2. Játszótér

Salgóhánya

Deák Ferenc út

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
3-as mérleghinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
fa homokozó	NMF	
asztal 2 paddal	MF	
fa ülőke	MF	
betonlábás pad	MF	
	összesen:	

3. Játszótér

Eresztvény,

Napsugár Étterem előtt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta		
6-os lengőhinta		
4-es mérleghinta	IDŐKÖZBEN FELÚJÍTVA!	
2-es mérleghinta		
8-as forgóhinta		
5db betonlábás pad		
	összesen:	

4. Játszótér

Somoskőújfalun, Népkerti játszótér- Óvodával szemben

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
6-os forgóhinta	B	18
mászógömb	SB	18
	összesen:	36

5. Játzóter **Somoskőújfalu, Baross Gábor út 11.**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
4 db szegedi típusú pad	MF	
	összesen:	

2. VÁLASZTÓKÖRZET

6. Játzóter **Tóstrand,** **Somosi út mellett –Tó előtt**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászófa	B	5
mászófa	B	5
	összesen:	10

7. Játzóter **Salgótarján** **Medves krt. 55-61 mögött**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
csúszda	B	20
mászóív	NMF	
tornakorlát	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	20

8. Játzótér Salgótarján Medves krt 33-35 mögött

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
4-es forgóhinta	B	18
rakéta	SB	18
mászóív	NMF	
homokozó	NMF	
1 pár tollaslabda tartó	MF	
2 db fa pad	NMF	
	összesen:	36

9. Játzótér Salgótarján Medves krt 37-39 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mérleghinta	NMF	
homokozó	NMF	
mászóka	SB	18
varia pad	MF	
	összesen:	18

10. Játzótér Salgótarján Beszterce tér 3. Mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
	összesen:	

11. Játzótér Salgótarján Medves krt 42-48 és 50-58 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	B	22
4-es mérleghinta	NMF	
mászóházikó	NMF	
	összesen:	22

12. Játzótér Salgótarján Sebaji út 2-6 előtt

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
kosárlabda palánk		
mászórács		
mászóház		
mászógömb	IDŐKÖZBEN ÁTÉPÍTVE!	
rönkvár		
6-os lengőhinta		
dühöngő		
8-as körforgó		
csúszda		
8 fm amerikai pad		
	összesen:	

13. Játzótér Salgótarján Ybl Miklós út 33-35 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
20 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	

14. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 35-37 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö sakk asztal	NMF	
műkö sakk asztal	NMF	
26 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	

15. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 78 mellett

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászókúp	NMF	
kis mászófal	NMF	
homokozó	NMF	
44 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	

16. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 80-82-84 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
homokozó	NMF	
10 fm amerikai pad	IDŐKÖZBEN ELBONTVA!	
	összesen:	

17. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 86-100 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászókúp	NMF	
mászógömb	SB	18
mászóház	NMF	
homokozó	NMF	
kis mászóív	MF	
3-as lengőhinta	NMF	
műkö sakkasztal	MF	
4-es mérleghinta	NMF	
8-as forgóhinta	SB	18
mászórakéta	SB	18
varia pad	-	
	összesen:	54

18. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 59-61 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
	összesen:	

19. Játszótér Salgótarján Ybl Miklós út 57-59 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
létrás tornafal	NMF	
mászóív	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	

20. Játszótér**Salgótarján****Ybl Miklós út 55-57 között**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
óriás sakk	MF	
	összesen:	

21. Játszótér**Salgótarján****Ybl Miklós út 63 mellett**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
	összesen:	

3. VÁLASZTÓKÖRZET**22. Játszótér**

Salgótarján Fáy András krt.- Kercseg út 30-32-34 mellett

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
8-as körforgó	SB	18
3-as lengőhinta	B	22
műkö ping-pong asztal	MF	
fémvázás pad	MF	
	összesen:	40

23. Játszótér Salgótarján Fáy András krt. 94 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
mászógúla	NMF	
mászóív	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
	összesen:	

24. Játszótér Salgótarján Fáy András krt. 88-90 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
mászóív	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
pad	MF	
	összesen:	

25. Játszótér Salgótarján Fáy András krt. 80-84 mögött

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászóív	NMF	
	összesen:	

26. Játzótér Salgótarján Fáy András krt. 11-13 mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
csúszdás házikó	B	30
kis faház	NMF	
honokozó	NMF	
rugós állat	MF	
lengőgerenda	NMF	
rönkhajó	NMF	
hulladéktároló	MF	
mérleghinta oszlop	NMF	
	összesen:	30

27. Játzótér Salgótarján Fáy András krt. 7-9 mellett

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6x3-as lengőhinta	NMF	
létrás tornafal	NMF	
kis mászófal	NMF	
mászógúla	NMF	
tornakorlát	NMF	
tornakorlát	NMF	
ping-pong asztal	MF	
ping-pong asztal	MF	
1 pár kézi labda kapu	MF	
1 pár teniszháló tartó	MF	
1 pár teniszháló tartó	MF	
42 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	

28. Játszótér**Salgótarján****Fáy András krt. 27-29 előtt**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
mászóív	SB	18
2 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	18

29. Játszótér**Salgótarján****Fáy András krt. 17-19-21 között**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
varia pad	MF	
műkö sakkasztal paddal	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	

30. Játzóter

Salgótarján Napsugár lakótelep – Báthory út 1-3 mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
műkö pad	-	
műkö pad	-	
	összesen:	

31. Játzóter

Salgótarján Napsugár lakótelep 2-4-6-8 közötti és mögötti

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
8-as körforgó	SB	
	összesen:	

4. VÁLASZTÓKÖRZET

32. Játzóter

Rónafalu, Fénykő út – házak között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
1 pár tornakorlát	NMF	
műanyag csúszda	B	20
homokozó	NMF	
mókuserék	NMF	
4-es körforgó	B	18
3-as lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	B	18
	összesen:	56

33. Játzótér Rónabánya Emlékpark volt iskola után erdőben

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
- nem ellenőrizhető fakiermelés, miatt lezárt terület		
	összesen:	56

34. Játzótér Rónabánya Vasas út eleje - ravatalozó mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
Műanyag csúszda	B	20
Műanyag csúszda	B	20
3-as lengőhinta	B	22
2-es mérleghinta	NMF	
mókuserék	NMF	
6 fm amerikai pad	MF	
műkölábas pad	NMF	
műkölábas pad	NMF	
műkölábas pad	NMF	
	összesen:	62

35. Játzótér Zagyvaróna Csalános út – sportpályával szemben

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászórakéta	SB	18
mászóházikó	NMF	
hullámos mászó	NMF	
mászófal	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
	összesen:	18

36. Játzóter **Pintér telep** **Rudolfi út – Tarjáni út kereszteződése**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
mászóházikó	NMF	
kis mászófal	NMF	
1-es mérleghinta	NMF	
8-as forgóhinta	SB	18
pad	MF	
pad	NMF	
	összesen:	18

5. VÁLASZTÓKÖRZET

37. Játzóter

**Salgótarján Ferenc telepi játszótér – Salgó – Somogyi Bacsó –
Táncsics út által
határolt terület**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
forgó keret	NMF	
hinta mászókával	NMF	
mászógúla	NMF	
mászófal	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
homokozó	NMF	
	összesen:	

38. Játszótér

Salgótarján Jónásch telepi játszótér – kocsmával szemben

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	B	22
3-as lengőhinta	B	22
8-as forgóhinta	SB	18
műkö ping-pong asztal	B	10
	összesen:	72

39. Játszótér

Salgótarján

**Dolinka-Acélgyári út-Dózsa Gy. út-
SKSE pálya után erdőben**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
hajóhinta	NMF	
óriás lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
8-as körforgó	SB	18
44 db műközlábas pad	MF	
	összesen:	18

40. Játzóter Salgótarján Salgó út 11-15 mögött

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászóív	NMF	
mászókúp	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
kis mászófal	NMF	
nagy mászófal	NMF	
16 fm amerikai pad	MF	
	összesen:	

41. Játzóter Salgótarján Salgó út 1-3 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
	összesen:	

42. Játzóter Salgótarján Acélgyári út 48 mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
mászóív	NMF	
mászórakéta	SB	18
mászógömb	SB	18
kombinált tornafal	NMF	
egyensúlyozó gerenda	NMF	
homokozó	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
pad	NMF	
pad	NMF	
	összesen:	36

43. Játzótér**Salgótarján****Acélgyári út 50-54 között**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
kis mászóív	NMF	
homokozó	NMF	
mászókúp	NMF	
mászóházikó	NMF	
nyújtó	B	18
pad	NMF	
pad	NMF	
	összesen:	18

44. Játzótér**Salgótarján****Acélgyári út 21-el szemben**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászógömb	SB	18
mászórakéta	SB	18
egyensúlyozó gerenda	NMF	
kombinált tornafal	NMF	
mászófal	SB	18
mászóív	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkólábas pad	NMF	
műkólábas pad	NMF	
műkólábas pad	MF	
műkólábas pad	MF	
	összesen:	54

45. Játzótér Salgótarján Acélgyári út 35-37-41 előtt

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászófal	NMF	
homokozó	NMF	
pad	MF	
	összesen:	

46. Játzótér Salgótarján Acélgyári út 7-11 mellett

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
kombinált tornafal	NMF	
műkólábas pad	NMF	
műkólábas pad	NMF	
műkólábas pad	NMF	
műkólábas pad	NMF	
	összesen:	

47. Játzótér Salgótarján Acélgyári út 53-55 előtt

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
homokozó	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászóházikó	NMF	
tornakorlát	NMF	
	összesen:	

48. Játzóter **Salgótarján** **Acélgári út 71 előtti**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
2-es lengőhinta	NMF	
homokozó	NMF	
	összesen:	

6. VÁLASZTÓKÖRZET

49. Játzóter **Salgótarján** **Eperjes telepi játzóter**
– Katona József út –farkas
Mihály út

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászóív	NMF	
mászógúla	NMF	
homokozó	NMF	
műkölábas pad	MF	
dühöngő	NMF	
	összesen:	

50. Játzóter **Salgótarján** **Bajcsy Zs. út 13 előtt**

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
8-as körforgó	SB	18
homokozó	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
7 db fémvázpad	NMF	
	összesen:	18

51. Játzóter Salgótarján Erdész út – Gerber F. út között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
műkölábpad	NMF	
műkölábpad	MF	
	összesen:	

52. Játzóter Salgótarján Kassai sor 1-3 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
csúszda	SB	20
műkö asztal	NMF	
rönk homokozó	NMF	
	összesen:	20

53. Játzóter Salgótarján Kassai sor 2-3 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
csúszda	SB	20
kis mászóív	NMF	
rönk homokozó	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö asztal	MF	
	összesen:	20

54. Játszótér Salgótarján Kassai sor 3 előtt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
csúszda	SB	20
kis mászóív	NMF	
rönk homokozó	NMF	
műkö asztal	NMF	
	összesen:	20

55. Játszótér Salgótarján Kassai sor 5 mellett

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	

7. VÁLASZTÓKÖRZET

56. Játszótér Salgótarján Pécskő út 12 mögött

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
2-es lengőhinta	NMF	
mászóív	NMF	
csúszda	SB	20
homokozó	NMF	
8-as körforgó	SB	18
mászóházikó	NMF	
	összesen:	38

57. Játzóter Salgótarján Arany J. út 25 mögött

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászórakéta	SB	18
mászóív	NMF	
mászóív	NMF	
mókuserék	SB	10
mászóházikó	NMF	
homokozó	NMF	
20 fm amerikai pad	NMF	
	összesen:	28

58. Játzóter Salgótarján Kistarján út 6-8 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászóív	NMF	
homokozó	NMF	
csúszda	SB	20
6-os lengőhinta	NMF	
5 db műkö pad	NMF	
	összesen:	20

59. Játzóter Salgótarján Kistarján út 4-6 között

Játzóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	

homokozó	NMF	
csúszda	SB	20
3 db pad	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	20

60. Játszótér Salgótarján Arany J. út 21-23 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
mászógúla	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
mászóházikó	NMF	
láncos hinta	NMF	
mászóív	NMF	
mászóív	NMF	
mászóív	NMF	
nyújtó	NMF	
mászófal	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
csúszda	SB	20
homokozó	NMF	
csap	MF	
	összesen:	20

61. Játszótér Salgótarján Arany J. út 17-21 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
létrás tornafal	NMF	

homokozó	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
	összesen:	

62. Játszótér Salgótarján Arany J. út 15 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es körforgó	SB	18
kombinált játszótérház	NMF	
kis ház	NMF	
homokozó	NMF	
2-es lengőhinta	NMF	
2-es lengőhinta	NMF	
	összesen:	18

63. Játszótér Salgótarján Rákóczi út 2-10 közötti

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
mászókúp	SB	18
3-as lengőhinta	NMF	
mászógömb	SB	18
homokozó	NMF	
4 db műkö lábpad	MF	
	összesen:	36

8. VÁLASZTÓKÖRZET

64. Játszótér Salgótarján Rákóczi út 44-46 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászófal	NMF	

3-as lengőhinta	NMF	
homokozó	NMF	
nyújtó	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
3 db műkörlábas pad	NMF	
	összesen:	

65. Játszótér**Salgótarján Szerpentin út 42 – Derkovits szobor mellett**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
8-as körforgó	SB	18
műkö ping-pong asztal	MF	
3 db csövázás pad	MF	
	összesen:	18

66. Játszótér**Salgótarján****Szerpentin út 38 mögött**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászógúla	NMF	
állatfigurás mászóka	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
műkö homokozó	NMF	
3-es lengőhinta	NMF	
2 db pad	MF	
	összesen:	

67. Játszótér**Salgótarján Szerpentin út 24 mögött – Építők pálya alatt**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
4-es mérleghinta	NMF	
6-os lengőhinta	NMF	
mászófal	NMF	

műkö ping-pong asztal	MF	
homokozó	NMF	
8-as körforgó	B	18
	összesen:	18

68. Játszótér Salgótarján Szerpentin út 1/A előtt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
ping-pong asztal	MF	
mászóív	NMF	
csúszda	SB	20
mászógerenda	NMF	
	összesen:	20

69. Játszótér Salgótarján Meredek út 21-23 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
8-as körforgó	SB	18
homokozó	NMF	
3-as mérleghinta	NMF	
6-os lengőhinta	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
fém láb pad	NMF	
	összesen:	18

**70. Játszótér Salgótarján Gagarin út iskola előtt –Pécskő út-
Meredek út kereszteződése**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mérleghinta	NMF	
mérleghinta	NMF	
kis csúszdás ház	NMF	
homokozó	NMF	
kombinált	NMF	

játszóház		
hálós mászó	NMF	
forgóhinta	SB	18
3 db hulladékgyűjtő	MF	
2 db pad	MF	
	összesen:	18

71. Játszótér**Salgótarján Pécskő út 5-7 mögött Zeneiskola mellett**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
játszóház	NMF	
mászóív	NMF	
6-os lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászógömb	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
homokozó	NMF	
4 db csóvázás pad	NMF	
	összesen:	

72. Játszótér**Salgótarján****Hunyadi krt.-i játszótér**

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászóházikó	SB	18
homokozó	NMF	
lengőhinta	NMF	
	összesen:	18

9. VÁLASZTÓKÖRZET

73. Játszótér Salgótarján Vásártér – Bem út 10-12 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
2 db pad	MF	
	összesen:	

74. Játszótér Salgótarján Vásártér Alagút út 4-10 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
hullámos mászó	SB	18
mászófal	NMF	
6-os lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
2 db műkö pad	NMF	
	összesen:	18

75. Játszótér Salgótarján Rákóczi út 31-45 mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
kis mászóív	NMF	
mászógúla	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
mászófal	NMF	
homokozó	NMF	

ping-pong asztal	NMF	
	összesen:	

76. Játszótér Salgótarján Crossbár mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
kombinált játszóház	NMF	
2-es lengőhinta	NMF	
mérleghinta	NMF	
rugós játék	NMF	
4-es lengőhinta	NMF	
3 tornyú vár	NMF	
	összesen:	

77. Játszótér Salgótarján Lőwy Sándor út

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
	összesen:	

10. VÁLASZTÓKÖRZET

78. Játszótér Somlyóháza Mogoró út

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
3-as mérleghinta	NMF	
4-es forgóhinta	SB	18
csúszda	SB	20
mászógúla	NMF	
műkö pad	MF	
2 fm amerikai pad	MF	

összesen:	38
------------------	-----------

79. Játszótér Salgótarján Forgács út-Salakhegy- garázsok után

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
forgóhinta	SB	18
csúszda	SB	18
mászórakéta	SB	18
kis mászóív	NMF	
homokozó	NMF	
műkö ping-pong asztal	MF	
2 db varia pad	MF	
3 db műkö pad	NMF	
összesen:		54

80. Játszótér Salgótarján Újanka út 5 előtt – ÉMÁSZ mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
3-as mérleghinta	NMF	
csúszda	SB	20
összesen:		20

11. VÁLASZTÓKÖRZET

81. Játszótér Baglyasalja Petőfi út végén – buszfordulónál

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as mérleghinta	NMF	
mászóív	NMF	
6-os körforgó	SB	18
2-es mérleghinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
műkö ping-pong asztal	SB	18

összesen:	36
------------------	-----------

12. VÁLASZTÓKÖRZET

82. Játszótér

Salgótarján Makarenkó út 1-5 mögött – iskola után

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os körforgó	SB	18
állatfigurás mászóka	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
mászóív	NMF	
mászórakéta	SB	18
3-as lengőhinta	NMF	
homokozó	NMF	
2 db műközlábas pad	MF	
	összesen:	36

83. Játszótér

Salgótarján

Makarenkó út – Déryné út között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
6-os körforgó	SB	18
3-as mérleghinta	B	18
3-as mérleghinta	NMF	
homokozó	NMF	
műközlábas pad	MF	
	összesen:	36

84. Játszótér Salgótarján Déryné út 15/A- 15/B között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
8-as körforgó	SB	18
4-es mérleghinta	NMF	
	összesen:	18

85. Játszótér Salgótarján Hársfa út 10 mellett – Zöldfa út alatt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
6-os lengőhinta	NMF	
mászóív	NMF	
mászógúla	NMF	
	összesen:	

86. Játszótér Salgótarján Hársfa út 10- 12 és a patak között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
mászóív	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
homokozó	NMF	
homokozó	NMF	
1-es lengőhinta	NMF	
14 fm pad	NMF	
	összesen:	

13. VÁLASZTÓKÖRZET

87. Játszótér Salgótarján Gorkij lakótelep ABC mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
mászófal	NMF	
mászóív	NMF	
mászóház	NMF	
létrás tornafal	NMF	
1 pár tornakorlát	NMF	
1 pár kosárlabda palánk	MF	
műkö ping-pong asztal	MF	
2 db vaira pad	MF	
2 db műkölábas pad	NMF	
	összesen:	

88. Játszótér

Salgótarján Gorkij lakótelep 13-15 és 17-19 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
2-es mérleghinta	NMF	
2-es mérleghinta	NMF	
mókuserék	B	10
homokozó	NMF	
mászókúp	SB	18
mászókúp	SB	18
mászókúp	SB	18
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
pad	MF	
kőrforgó	B	18

összesen:	82
------------------	-----------

89. Játszótér Salgótarján Gorkij krt. 63 mellett

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
összesen:		

90. Játszótér Salgótarján Budapesti út 58-56 között

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as mérleghinta	NMF	
3-as lengőhinta	NMF	
pad	MF	
összesen:		

91. Játszótér Salgótarján Barátság út 2-4 előtt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
4-es mérleghinta	NMF	
mászóka	NMF	
6-os lengőhinta	NMF	
2 db pad	NMF	
összesen:		

92. Játszótér Salgótarján Gagarin út 12-10 előtt

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
homokozó	NMF	
csúszda	SB	20
3-as lengőhinta	NMF	

műkö ping-pong asztal	MF	
pad	NMF	
	összesen:	20

14. VÁLASZTÓKÖRZET

93. Játszótér Salgótarján Sugár út 65-67 között – ABC mögött

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
műkö ping-pong asztal	MF	
csúszda	SB	10
homokozó	NMF	
hajóhinta	SB	22
3-as lengőhinta	NMF	
8-as körforgó	SB	18
2-es mérleghinta	NMF	
mászórakéta	SB	18
	összesen:	68

94. Játszótér Salgótarján Szécsényi út 13-15 szemben

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
3-as lengőhinta	NMF	
mérleghinta	NMF	
mérleghinta	NMF	
hullámos mászó	SB	18
	összesen:	18

95. Játszótér Salgótarján - Rónafalu

Játszóeszköz megnevezése	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
2-es mérleghinta	NMF	
forgókeret	SB	18
pad	NMF	
	összesen:	18

	KERMI minősítés	Bontás ütemezése és költsége 2005.
Mindösszesen:		1 502

Megjegyzés:

NMF	- Nem megfelelő
MF	- Megfelelő
B	- Balesetveszélyes
SB	- Súlyosan balesetveszélyes

**Szakmai elképzelés játszóterek átalakítására és
szabványossá tételére
2006 - 2008 évre**

2006-2008-ban létesítendő játszóterek						
Sorszám	Lakóközvet	Helyszín	kialakítás módja	játszóter mérete	kor osztály	Bekerülési költség (eFt)
	Nyugati városrész	Kassai sor 3.	átalakítás	kicsi	1-6	3 500 + K.
2	Rokkant ltp.	Építők pálya alatt	átalakítás	közepes	1-10	6 500 + K.
3	Ferenc telep	Ferenc telep	átalakítás	közepes	1-10	9 300 + K.
4	Zagyvapálfalva	Sugár út	átalakítás	közepes	1-10	5 600 + K.
5	Gorkij ltp.	ABC mögött	átalakítás	nagy	1-10	10 000
6	Dolinka	Dolinka	átalakítás	nagy	1-10	10 000
7	Fáy A. krt.	Fáy A. krt. 11-13.	szabványossá tétel	közepes	1-10	1 300
8	Városközpont	Arany J. út 15.	szabványossá tétel	közepes	1-10	1 600
9	Vásártér	Crossbár mögött	szabványossá tétel	közepes	1-10	1 600
10	Városközpont	Pécskő út - Gagarin előtt	szabványossá tétel	közepes	1-10	800
11	Salgóhánya	Deák F. út	bővítés	közepes	1-10	3 000
12	Beszterce ltp.	Ybl M. út 78.	átalakítás	közepes	1-6	4 000
13	Rónafalu	Fénykő út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
14	Zagyvaróna	Csalános út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
15	Erdész út	Erdész út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
16	Városközpont	Kistarján út 6-8.	átalakítás	közepes	1-10	4 000
17	Forgács telep	Salakhegy	átalakítás	közepes	1-10	4 000
18	Baglyasalja	Hétközi Diákotthon	új építés	közepes	1-10	4 000
19	Makarenkó út	Makarenkó - Déryné út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
20	Beszterce ltp.	Tóstrand előtt	új építés	játszófal	1-16	50 000
21	Napsugár ltp.	Báthory út 2-4-6-8.	átalakítás	kicsi	1-6	2 000
22	Rónabánya	Vasas út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
23	Pintér telep	Tarjáni út - Rudolfi út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
24	Eperjes telep	Katona József út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
25	József Attila út	Zeneiskola mellett	átalakítás	közepes	1-6	4 000
26	Somlyóbánya	Mogyoró út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
27	Zpálfalva	Hősök út (40 lakás)	új építés	közepes	1-10	4 000
28	Csókás	Szécsényi út	átalakítás	közepes	1-10	4 000
29	Hámán Kató tp.		átalakítás	közepes	1-10	4 000
Összesen						169 200

Jelmagyarázat:

játszóter mérete

-		1-4 db eszköz
-	-	5-7 db eszköz
-	-	8-10 db eszköz
-	-	30 db eszköz

+ K. kerítés költsége